

Trubičky druh 2607

Trubičky z PP druh 2607 (dále jen trubičky) jsou určeny k různým technickým a laboratorním účelům, v zemědělství apod.

Trubičky lze používat v rozmezí teplot od 0 °C do +40 °C.

Tabulka rozměrů trubiček

Vnitřní průměr [mm]	Dovolená odchylka [mm]	Tloušťka stěny [mm]	Dovolená odchylka [mm]	Informativní hmotnost [g/m]
1,0	+ 0,2	0,5	+ 0,25	2,1
1,6	+ 0,2	0,8	+ 0,25	6,1
2,0	+ 0,2	0,5	+ 0,25	3,5
2,0	+ 0,2	0,75	+ 0,25	6
2,0	+ 0,2	1,0	+ 0,30	8,5
2,5	- 0,2	1,5	+ 0,35	17,7
2,5	+ 0,3	0,5	+ 0,25	4,7
2,7	+ 0,3	0,65	+ 0,25	6,7
3,0	+ 0,3	0,5	+ 0,25	5,2
3,0	+ 0,3	1,0	+ 0,30	11,4
3,0	+ 0,3	1,5	+ 0,35	19
4,0	+ 0,3	0,5	+ 0,25	6,4
4,0	+ 0,3	1,0	+ 0,30	14,2
4,0	+ 0,3	2,0	+ 0,40	34
4,5	+ 0,3	0,5	+ 0,25	7,6
6,0	+ 0,3	1,0	+ 0,30	20,2
6,0	+ 0,3	1,5	+ 0,35	33
6,0	+ 0,3	2,0	+ 0,40	52,5
9,0	+ 0,5	1,5	+ 0,35	50
10,0	+ 0,5	1,0	+ 0,30	31,1
10,0	+ 0,5	1,5	+ 0,35	48,8
11,0	+ 0,5	1,5	+ 0,35	57,4
12,0	+ 0,5	2,0	+ 0,40	80
13,0	+ 0,5	1,5	+ 0,35	63
13,0	+ 0,5	2,0	+ 0,40	90,2
14,0	+ 0,5	1	+ 0,30	47,6
16,0	+ 0,5	2,0	+ 0,40	108,6
20,0	+ 0,5	2,5	0,40	162
29,0	+ 0,5	1,5	0,35	140
30,0	+ 0,5	1	0,30	110

Trubičky druh 2607

Speciální rozměry trubiček

Vnitřní průměr [mm]	Dovolená odchylka [mm]	Tloušťka stěny [mm]	Dovolená odchylka [mm]	Informativní hmotnost [g/m]
4,0	+ 0,4	7,8	± 0,20	32
18,0	+ 0,5	24,5	± 0,50	180

Všechny výše uvedené trubičky je možno sekát na délky max. 2500 mm s tolerancí +2 mm.

Tabulka rozměrů trubiček, u kterých je požadovaný přesný vnější průměr

Vnější průměr [mm]	Dovolená odchylka [mm]	Tloušťka stěny [mm]	Dovolená odchylka [mm]	Délka [mm] Dovolená odchylka + 2 mm
2	- 0,1	0,5	± 0,1	100
5	+ 0,2	1	+ 0,3	465
5	+ 0,2	0,4	± 0,1	230
				270
				320
				370
5,5	+ 0,2	1	± 0,1	180
6,5	+ 0,2	1	+ 0,3	465

Všechny výše uvedené trubičky je možno sekát na další délky - max. 2500 mm s tolerancí + 2 mm.